

SITUAÇÃO HIDROLÓGICA DAS BACIAS DO PÚNGUE E SAVANE

1. SITUAÇÃO HIDROLÓGICA PREVALECENTE

1.1. Precipitação registada

Nas últimas 24 horas, ao longo da rede de observação pluviométrica da bacia do Púngue, houve registo de chuvas em regime fraco com destaque para a precipitação registada na Vila de Gorongosa (P812) com 9.0mm, Barragem de Gorongosa (P-sn) com 3.5mm e Nhamatanda (P90) com 2.7mm.

1.2. Níveis hidrométricos observados

No geral os níveis de água na bacia do Púngue registam oscilações com ligeira tendência a subir como resultado das chuvas ocorridas localmente.

1.3. Gestão das albufeiras de Muda Naurire e Gorongosa

A albufeira de Gorongosa regista nível de enchimento na ordem de 100%, estando a efectuar descargas para o rio Nhandare na ordem de 8.78m³/s.

2. PREVISÃO PARA AS PRÓXIMAS 24 HORAS

Não se espera alteração significativa do actual panorama hidrológico caracterizado pela oscilação de níveis hidrométricos com ligeira tendência a subir.

3. ALERTA E PRECAUÇÕES

A DGBP apela ainda ao acompanhamento permanente da situação hidrológica prevalecte difundida pelas entidades competentes.

Anexo: dados hidrológicos elucidativos
Informações adicionais contactar:
PIQUETE: +258 871921111

divisao.pungue@aracentroip.gov.mz
Rua Sancho de Toar, Nr. 67
Beira - Sofala

